


情報（提供）報告用紙

受付NO. _____

受付日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

会 員 名	苫小牧支部会員から提供		
住 所	〒		
連絡電話	会社：	勤務先&携帯：	
調 査 日	年 月 日 ()		
問題となる時間帯	PM (5) 時頃 ・ 終日 ・ その他 ()		
①場 所（住所及び路線名又は交差点名）			
苫小牧市勇払149-10（旭新運輸交差点）道道259号線			
②問題点			
東港（コンテナヤード）から道道259号線を苫小牧市内へ向う時に、旭新運輸			
交差点を右折する際、対向車両が多いため信号の変わり目時に2～3台のみ右折			
できる状況なので夕方にかけて渋滞が発生している。			
対策として、右折矢印信号を増設してもらいたい。			
③情報（提供）事項			

苫小牧市字勇払（旭新運輸さんの近くの交差点）道道259号線



右折車両が進めず渋滞が発生する