

JR北海道からのお願い

～「踏切手前での一旦停止」と「左右の安全確認」～

第4種踏切（大型車両通行禁止）において、トラックと列車が衝撃する踏切事故が発生しました。

踏切を横断する際は、特に以下の点について注意をお願いします。

- 踏切手前では、必ず一旦停止し、左右の安全を確認してください。
第4種踏切には遮断機や警報器が設置されていないため、ドライバー自身が左右をよく見て、列車が接近していないことを確認してから通行してください。
- 大型車両通行禁止の道路標識・規制を確認してください。
踏切には、幅員や構造等に応じて、大型車両の通行が禁止されている箇所があります。他の踏切等へ迂回してください。

1. 事故概要 2026年8月5日（水）9時22分頃 釧網線の止別駅～浜小清水間の松川漁場踏切（第4種踏切・大型車両通行禁止）で釧路発網走行の普通列車が、列車進行方向右側から踏切内へ進入してきたトラックと衝撃する事故が発生しました。
2. 死 傷 者 なし
3. 事故原因 踏切手前で一旦停止したものの、左右の安全確認が十分でない状態で踏切内へ進入し、トラックの荷台部分が通過中の列車と衝撃したものと推定しています。

4. 位置図



5. 関係写真

